

ΕΥΒΟΙΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΛΑΒΩΝ




ΕΙΚΟΝΑ 1: ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΔΟΚΟ. ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ



ΕΙΚΟΝΑ 2: ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΩΓΜΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ



ΕΙΚΟΝΑ 3: ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΣΤΕΓΗΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ Ω.Σ.



ΕΙΚΟΝΑ 4: ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ Ω.Σ. ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ



ΕΙΚΟΝΑ 5: ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΗΚΕ



ΕΙΚΟΝΑ 6: ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ



ΕΙΚΟΝΕΣ 7 ΚΑΙ 8: ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ



ΕΙΚΟΝΑ 9: ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ



ΕΙΚΟΝΑ 10: ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΔΟΚΟ



ΕΙΚΟΝΑ 11: ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΕΓΗΣ



ΕΙΚΟΝΑ 12: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΣ ΣΤΕΓΗΣ



ΕΙΚΟΝΑ 13: ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΗΚΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ